

*SGTE data for pure element*  
について

by T.Koyama

## 1 . Gibbs 自由エネルギー - の基準

"Standard element reference"として 298.15Kにおける純物質のエンタルピー - を基準とする。またこの値はG-H<sub>SER</sub>と表記される（例外はリンのみで、白リンを基準にとる）。エントロピー - については明確な絶対基準があるので、エントロピー - に新たな基準を加える必要はない。したがって、エンタルピー - 部分にのみエネルギー - の基準を設定すれば良い。G-H<sub>SER</sub>はこのような考えの下に定義された基準である。

## 2 . Gibbs 自由エネルギー - 関数の表記

Gibbs 自由エネルギー - 関数を、

$$G = a + bT + cT \ln T + \sum_i d T^i$$

にて表現する。ここで、

$$S = -b - c - c \ln T - \sum_i i d T^{i-1}$$

$$H = a - cT - \sum_i (i-1) d T^i$$

$$C_p = -c - \sum_i i(i-1) d T^{i-1} = \left( \frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

である。もちろん、

$$\begin{aligned} G &= H - TS \\ &= a - cT - \sum_i (i-1) d T^i - T \left\{ -b - c - c \ln T - \sum_i i d T^{i-1} \right\} \\ &= a - cT - \sum_i (i-1) d T^i + bT + cT + cT \ln T + \sum_i i d T^i \\ &= a + bT + cT \ln T + \sum_i d T^i \end{aligned}$$

となる。a, b, c, および d は定数で、i は整数であり代表値としては 2, 3, および -1 である。

## 3 . Gibbs 自由エネルギー - 関数における圧力項の表記

Gibbs 自由エネルギー - 関数における圧力項は、

$$G_{pres} = \frac{A \exp(a_0 T + a_1 T^2 / 2 + a_2 T^3 / 3 + a_3 T^{-1})}{(K_0 + K_1 T + K_2 T^2)(n-1)} \left[ \{1 + nP(K_0 + K_1 T + K_2 T^2)\}^{1-1/n} - 1 \right]$$

と表される。A, a<sub>0</sub> ~ a<sub>3</sub>, K<sub>0</sub> ~ K<sub>2</sub>, および n は定数で、P は圧力である。また、

$$V = \left( \frac{\partial G}{\partial P} \right)_T, \quad \alpha = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P, \quad \kappa = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

が成立し、V はモル体積、α は膨張係数、および κ は圧縮率である。特に K<sub>0</sub> ~ K<sub>2</sub> が典型的な値で、P が 10<sup>5</sup> Pa 以下の場合、nP(K<sub>0</sub> + K<sub>1</sub>T + K<sub>2</sub>T<sup>2</sup>) << 1 として、

$$\begin{aligned}
G_{pres} &= \frac{A \exp(a_0 T + a_1 T^2 / 2 + a_2 T^3 / 3 + a_3 T^{-1})}{(K_0 + K_1 T + K_2 T^2)(n-1)} \left[ \{1 + nP(K_0 + K_1 T + K_2 T^2)\}^{1-1/n} - 1 \right] \\
&\cong \frac{A \exp(a_0 T + a_1 T^2 / 2 + a_2 T^3 / 3 + a_3 T^{-1})}{(K_0 + K_1 T + K_2 T^2)(n-1)} \left[ 1 + (1-1/n)nP(K_0 + K_1 T + K_2 T^2) - 1 \right] \\
&= \frac{A \exp(a_0 T + a_1 T^2 / 2 + a_2 T^3 / 3 + a_3 T^{-1})}{(K_0 + K_1 T + K_2 T^2)(n-1)} \left[ (n-1)P(K_0 + K_1 T + K_2 T^2) \right] \\
&= AP \exp(a_0 T + a_1 T^2 / 2 + a_2 T^3 / 3 + a_3 T^{-1}) \\
&\cong AP(1 + a_0 T + a_1 T^2 / 2 + a_2 T^3 / 3 + a_3 T^{-1})
\end{aligned}$$

と変形できる。以上から  $A$  は  $T = 0(\text{K})$  および  $P = 0(\text{Pa})$  におけるモル体積であることがわかる。また圧力項に関するエントロピー -、エンタルピー -、および定圧比熱は、

$$\begin{aligned}
S_{pres} &= -AP(a_0 + a_1 T + a_2 T^2 - a_3 T^{-2}) \\
H_{pres} &= AP(1 - a_1 T^2 / 2 - 2a_2 T^3 / 3 + 2a_3 T^{-1}) \\
C_{pres} &= -AP(a_1 T + 2a_2 T^2 + 2a_3 T^{-2})
\end{aligned}$$

にて与えられる。

#### 4 . Gibbs 自由エネルギー - 関数における磁気項の表記

Gibbs 自由エネルギー - 関数における磁気過剰自由エネルギー - は、

$$G_{mag} = RT \ln(B_0 + 1) \cdot g(\tau)$$

にて与えられる。  $B_0$  はボ - ア磁子である。ここで、

$$\begin{aligned}
g(\tau) &= 1 - \frac{1}{D} \left\{ \frac{79\tau^{-1}}{140p} + \frac{474}{497} \left( \frac{1}{p} - 1 \right) \left( \frac{\tau^3}{6} + \frac{\tau^9}{135} + \frac{\tau^{15}}{600} \right) \right\}, \quad (\tau \leq 1) \\
g(\tau) &= -\frac{1}{D} \left( \frac{\tau^{-5}}{10} + \frac{\tau^{-15}}{315} + \frac{\tau^{-25}}{1500} \right), \quad (\tau > 1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D &= \frac{518}{1125} + \frac{11692}{15975} \left( \frac{1}{p} - 1 \right) \\
p &= 0.40, \quad (\text{for bcc\_A2}) \\
p &= 0.28, \quad (\text{for other common phases}) \\
\tau &= T / T_{Curie}
\end{aligned}$$

である。したがって、磁気項に関するエントロピー -、エンタルピー -、および定圧比熱は、

$$S_{mag} = -R \ln(B_0 + 1) \cdot f(\tau)$$

$$f(\tau) = 1 - \frac{1}{D} \left\{ \frac{474}{497} \left( \frac{1}{p} - 1 \right) \left( \frac{2\tau^3}{3} + \frac{2\tau^9}{27} + \frac{2\tau^{15}}{75} \right) \right\}, \quad (\tau \leq 1)$$

$$f(\tau) = \frac{1}{D} \left( \frac{2\tau^{-5}}{5} + \frac{2\tau^{-15}}{45} + \frac{2\tau^{-25}}{125} \right), \quad (\tau > 1)$$

$$H_{mag} = RT \ln(B_0 + 1) \cdot h(\tau)$$

$$h(\tau) = \frac{1}{D} \left\{ -\frac{79\tau^{-1}}{140p} + \frac{474}{497} \left( \frac{1}{p} - 1 \right) \left( \frac{\tau^3}{2} + \frac{\tau^9}{15} + \frac{\tau^{15}}{40} \right) \right\}, \quad (\tau \leq 1)$$

$$h(\tau) = -\frac{1}{D} \left( \frac{\tau^{-5}}{2} + \frac{\tau^{-15}}{21} + \frac{\tau^{-25}}{60} \right), \quad (\tau > 1)$$

および

$$C_{pmag} = R \ln(B_0 + 1) \cdot c(\tau)$$

$$c(\tau) = \frac{1}{D} \left\{ \frac{474}{497} \left( \frac{1}{p} - 1 \right) \left( 2\tau^3 + \frac{2\tau^9}{3} + \frac{2\tau^{15}}{5} \right) \right\}, \quad (\tau \leq 1)$$

$$c(\tau) = \frac{1}{D} \left( 2\tau^{-5} + \frac{2\tau^{-15}}{3} + \frac{2\tau^{-25}}{5} \right), \quad (\tau > 1)$$

となる。

また例えば、A-B-C 3 元合金では、通常、キュリ - 温度とボ - ア磁子は合金組成の関数として、

$$T_{Curie}(c_A, c_B, c_C) = {}^\circ T_A c_A + {}^\circ T_B c_B + {}^\circ T_C c_C + T_{AB} c_A c_B + T_{BC} c_B c_C + T_{CA} c_C c_A + T_{ABC} c_A c_B c_C$$

および

$$B_0(c_A, c_B, c_C) = {}^\circ B_A c_A + {}^\circ B_B c_B + {}^\circ B_C c_C + B_{AB} c_A c_B + B_{BC} c_B c_C + B_{CA} c_C c_A + B_{ABC} c_A c_B c_C$$

と表される。 ${}^\circ T_X$  は純成分  $X$  のキュリ - 温度で、 ${}^\circ B_X$  は純成分  $X$  のボ - ア磁子の値である。純鉄では、 ${}^\circ T_{Fe}^{bcc} = 1043(K)$  および  ${}^\circ B_{Fe}^{bcc} = 2.22$  となる。